Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Надати акт перевірки ДВК протягом 1 місяця.
2) Пофарбувати зовнішній газопровід протягом 1 року.
3) Винести фасадний г/р за межі балконів протягом 1 року.
4) Зауваження щодо футлярів усунути протягом 3 місяців.
5) Рекомендовано замінити пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації протягом 1 року.
6) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені та усунені.

Виконано: змащено та перевірено 19 кранів;
перекоковано 6 муфтові з'єднання.
Виконали контрольне опресування повітряним тиском 500 мм водного стовпчика. Падіння тиску протягом 5 хв. не перевищило допустиму норму і склало 10 мм водного стовпчика.

Подальша експлуатація ВБСГ згідно розділу №3 пункту 3.3 ПБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-641-96-40

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

Жигалка С.О. 01.05.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів та реєстрів мешканців.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя (місце складення) № 414 від «01» 05 2026 року

Відповідно до договору від «30» 04 2026 року № БН (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" Майстер ВТО Жигалка Сергій Олексійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 вул. Глазунова Павла Гнатовича

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) При виконанні ТО ВБСГ витоки газу виявлені.
2) Відсутній акт перевірки ДВК.
3) Газопровід потребує фарбування.
4) Необхідно ущільнити футляр г/п
5) Фасадний газопровід проходить через засклені балкони.
6) Пробкові крани з вичерпаним терміном експлуатації.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))