

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 13

від «08» 01 2026 року

Відповідно до договору від «07» січня 2026 року № Б/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька ФІЛ
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
майстер ВСУД Пучебня Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6

вч. Богдана Завари

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Обрвані кронштейни
3. Нерестатий виступ футлерів
4. Фасадний газопровід прохорить через заслінні балкони
5. Нерестатки врізань вір фасадного газопровода до стіни (неввісність шору утеплювача)
6. Пробкові крани на вкврі з вигрпаним термшоч еншшутанції
7. Забуревч часткова газопровід нерестатном з піріт та з піріт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДВК - 1 місяць
- Закріпити крокштейни - 6 місяців
- Прибрати утеплювач з газарного годинника - 1 рік
- Розбурати газопровід - 1 місяць
- Теплоізолювати лінійне трубопроводу прокладено вварті протягом 1 року
- Теплоізолювати вихід газарного годинника за межі балконів протягом 1 року
- Теплоізолювати лінійне трубопроводу є нерестатний виступ пох протягом року

Перевірено та облічено 16 крапів, переважно вони з розробки з'єднань. При перевірці не фіксують парітне тиску повітря не перевищено допустимий норми

Триває спеціальна ВБСТ згідно форми з пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-5697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Борисенко О.О. БОН

08.01.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)