

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 75

від «02» 02 2026 року

Відповідно до договору від «30» 01 2026 року № Б/Н (типовий),
працівник(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газорозподільні мережі України"
магістер ВПО Яворська Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2
вул. Марке Буруска

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутність секції ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Фасадний газопровід проходить через зашпакелювані балкони
4. Зашпакелювані фуги 5 під'їзд чотирьох, 4 під'їзд чотирьох
5. Нероботатний вигляд фуги
6. Забуроване рідке газопровода у під'їзді 2 та 5
7. Пробкові крапи на створі з висерпаними термитами у електричній
8. Виявлені великі гурти при ТО ВБСТ

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДБК - 1 місяць
- Нормувати газопровід - 1 рік
- Розширити футлери - 3 місяці
- Розбудувати або встановити фланець газопроводу у 2 та 5 під'їзді - 3 місяці
- Ремонтувати вентос фасадного газопроводу за межі будинків протягом року
- Ремонтувати фланець футлерів с нероз'єднаним вентурином протягом року
- Ремонтувати фланець пробних кранів на вкві протягом року

Перевірено 24 крапа перенаповнено 8 різодів з'єднань. При перевірці не виявлено надмір тиску не перевищено допустимую норму. При 10 ВБСТ витоків газу були усунуті.

Подана ексшутанця ВБСТ згідно роздому з пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Почепна ОО [підпис]

02.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)