

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 117

від «13» 02 2026 року

Відповідно до договору від «12» 02 2026 року № Б/Н (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька ФІЛ  
ТОВ "Газорозподільні мережі України"  
майстер Іван Пучек Олександр Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6  
вул. Одеської

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Вирсутній акт ДВК
2. Проти на газопроводі
3. Отлення газопровода та футлери фасада  
будівлі по території ділянки по стосках квартир  
34, 35, 37, 40, 43, 46, 49 та 136, 21, 24, 27, 30, 33
4. Заміти футлери утеплювачем
5. неростатний вигляд футлерів
6. Фасадний газопровід проходить через  
замінені балкони
7. При ТО ВБСГ було виявлено витікання газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ---

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 34, 35, 37, 40, 43, 46, 49,  
136, 21, 24, 27, 30, 33

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Навітати антн ДВК - Імісеу
- Дитабрати фронти - Валісеців
- Розширити футлери - Валісеців
- Забудувати земляну ділянку газопроводу роком  
з футлерами по стояках квартир 136, 21, 24, 27, 30, 33  
та 34, 35, 37, 40, 43, 46, 49 - негайно
- Ремонтувати земляне футлери з нерозгалуженням  
виступом протом року
- Ремонтувати вилос газопроводу антн прохорить  
через земляні ділянки протом року
- Ремонтувати земляне продовженн крмів по  
вводі протом року

Висновок: Перевірено та обстежено 24 крмв,  
перенамовано з рідових з'єднань. При перевірці  
на щільність парікв тиску не перевищю формул  
му норму. Крім стояка квартир 136, 21, 24, 27,  
30, 33 та 34, 35, 37, 40, 43, 46, 49 де парікв тиску пере-  
вищю формулну норму. При ТО ВБСТ вилос  
року бди усунути

Доральша експертна група ВБСТ згідно пункту 3.3  
роформу 3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

4 ртк

Контактний робочий телефон представника виконавця

067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл  
природного газу:

З актом ознайомлений:

Догребна ОО ОМІ 13.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстра мессажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)