

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпаття
(місце складання)

№ 302

від «10» 09 2026 року

Відповідно до договору від «09» 04 2026 року № БЖ 0000001,
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газсервіс"
дільни м.р.м. Закарпаття, майдан ВГО Шенгурська
Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22А, вул. Річницька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). СБКА

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК
- Витіки газу
- Висота димоходу не відповідає нормі (убезпечення)
- Відсутній вільний доступ дозовнішнього газокревету (скелі балкони)
- Відсутній вільний доступ у тамбурі (загіннені двері) для обслуговування системи газокревету
- Краї ВБСГ з вигоранням терміном придатності
- Не подано вичерпуючий газокревет

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- Тестування газопровід - 1 рік
- Виконати зовнішній газопровід за межами балконів - 1 рік
- Забезпечити вільний доступ до газопроводу сходових клітин
- Збільшити фронтони від утеплення - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани вводу - 1 рік.

Виконано:

- Обстежили та перевірили - 15 країв
- Термаковано: 4 контрпожари

Три перевірки ВБСТ на щільність негативні. Тиску не перевіщувало додержавну норму.

Позаляша енергетикація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шваріна ОВ МЗ

10.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)