

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 170

від «25» 03 2026 року

Відповідно до договору від «24» 03 2026 року № 014 Типова,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія
ТОВ "Газсервіс" меремі Чирішні майстерство
Ларедка Оксана Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 170^б
прое. Соборний

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ФВК
2. Не передбаваний газопровід
3. Брати для газопровода
4. Рослини на газопроводі
5. Мудове з'єднання виходу до фуглера чирішні
6. Відсутній доступ для виконання контрольного
определення по квартирах 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14
7. При ТОВ БСГ було виявлено витоки газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Нарізати акт ДВК - 1 місяць
2. Довфарбувати газопровід 1 рік
3. Прибрати рроти від газопроводу - 1 рік
4. Прибрати решетки з газопроводу - 1 рік
5. Забуксувати вентиль муфти у земліною футлярі та ррешки газопроводу
6. Нарізати проект до квартир студентів № 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 для виконання контролювання опресування - негайно.
7. Реконструювати земляна пробових країв ввора протягом року

Висновок: Перевірено та обслужено 8 країв ввора. Терсповноважена з рробових (мертвобих) з'єднань. При перевірці не цілісність парікер тиску повітря не перевищило розрешеної норми. Найто ВБСТ Вентилі газу було мавіровано. Але по стану квартир 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 перевірка не цілісність не перевірилось. Відсутній проект до квартир та не цілісність

Додаткова оцінювачами ВБСТ згідно пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Підпис 00

25.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)