

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 168

від «07» 05 2026 року

Відповідно до договору від «06» 05 2026 року № 07 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запоріжжя Філія
ФДК "Газорозподільна мережа Чиркати майстер ВБСГ"
Азрєвєкє Олєксє Олєксєєвичє
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5 вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ФВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Оскільки газопровід разом з фартуками емій прокладено не скріплює клітинок між 1 та 2 поверхом на стокі квартир 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35 попереду жеміни
4. Фасадний газопровід проходить через зашпакеловані балкони
5. При ТО ВБСГ було виявлено витікання газу
6. Краї вкоро на стокі квартир 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 попереду жеміни

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15,
18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35 ; 40, 44, 48, 52, 56,
60, 64, 68, 72

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Мярати ант БВК - емісія
- Параробувати газопровід - 1 рік
- Забезпечити ямніну фундамента газопроводу - негайно
- Забезпечити ямніну краше ввора дуа - негайно
- Ремонтировано вентиле Осаарного газопроводу за мериі тамонів - 1 рік
- Ремонтировано вентиле проблемних керентів на ввораі прошлагом року

Резюме: Перевірено та одшурено 11 крамів ввора, Термано вентиле 2 рїводвентиле (мундо вентиле з'вораю) При перевірчині штурмант найтїант штурмант на вїтронї перевїшено роушїтїмїю нормїю Оарїї стосїв квартер 2,3, 6,7, 10, 11, 24, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35 та 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 це керентї штурмант перевїшено нормїю. При 70 ВБСТ вентїлі газу було мїкїрвентїлі.

Торомша екенуатїї зїрно роздїлу 3 пунктї 3.5
ВБСТ

Оріентовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 067 569 70 48
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу: Торомша ОО 070526
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано фірмою ресїстрї мешканцїв
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)