

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя  
(місце складення)

№ 411

від «28» 04 2026 року

Відповідно до договору від «27» 04 2026 року № 014 тинвіст,  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке Філія ПП «Таруран офіс»  
мережі «Укрент» м. майстер В.В.В.  
Поредке Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1, вул. Фортенна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній світ ДВК
2. Газировадія потребує фарбування
3. Обдирвані крошки тейпу
4. Захисті футлеру
5. Фасадний газировадія прохафатє через великі балкони,
6. Олена газировадія потребує замінити (флієна ще  
проходить через футлер фасаду) на стоси квартир  
111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 182, 186, 190, 194,  
198, 202, 206, 210, 214
7. Для ТО ВБСГ було вивілено витокі газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 111, 115, 119, 123, 127, 131,  
135, 139, 143, 182, 186, 190, 194, 198, 202, 206, 210, 214,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Карати ант ДВК - 1 місяць
- Тодарбувати газопровід - 1 рік
- Закупити проширители - 3 місяці
- Ремонтити фитинги - 3 місяці
- Забезпечити захисну рідечку газопровода - негайно
- Рекомендовано винос фасадного газопровода за межі заземлену балкономів - 1 рік
- Рекомендовано заміна продовжувачів кранів на вворті промислом року

Висновок: Перевірено та обслужено 40 кранів. Переглянуто 25 рядків з'єднань при перевірці на щільність парікані шлангу повністю не перевищено допустимую норму. Варти спосая квартир 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143 та 182, 186, 190, 194, 198, 202, 206, 210, 214 де парікані шлангу перевищено допустимую норму. При цю ВБСТ виставі гару було мавробоно

Порядком експлуатації ВБСТ згідно роз'їму з пункту 3.3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Доробченко О.П.

28.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру чашаючів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновника)