

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпаття
(місце складання)

№ 527

від «18» 05 2026 року

Відповідно до договору від «15» 05 2026 року № 0/н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газороз"
підприємств енергетики України майстер ВГО
Шерухіна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, Штурмова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВГ
- Висока газу
- Зовнішній газопровід потребує герметизації
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопроводу (склади балонів)
- Край вводу з ватерпасом терміном придатності
- Край вводу д/з 25 на сходову к/в 123, 126, 132, 135, 129 потребує герметизації (не тримає протіскає)
- Світ на зворотному шві до краю вводу в к/в 10
- В квартири 89 (зайвий край окладу д/з 15) не тримає щільності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 125, 126, 132, 135, 129

1, 4, 7, 10, 13,
27, 80, 83, 86, 89

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК-1 місцеві
- Заархівувати звітний акт газопровід-1 рік
- Виконати газопровід за менші електричних багатоконтурних-1 рік
- Провести зварювальні роботи вив 10 (три)-39084
- Заміняти край вводу ду 25 на сталеві 16: 123, 126, 129, 132, 135- 3 (три) 9084
- Рекомендовано замінити край вводу з вк-кранним терміном придатності
- В кварталі 89 (зайвий край окремо який не друкує шліхтність) демонтувати край ду 15- 3 (три) 9084

Виконано: Витрати газу підведені

- Обстеження та перевірки - 27 країв
- Переплановано: 2 країв, 16 контролок, 2 муфтах з'єднаннях

При перевірці ВБСТ на шліхтність пацієнта встановлено переважно допустимі норми. Окрім стовпів кварталів: 1, 4, 7, 10, 13- свід вив 10, та кварталів: 123, 126, 129, 132, 135- край ду 25 у зборі пацієнта заміна- пацієнта виступає вище допустимого та слідує 40 мм. вив. св. А також стовпів 16: 77, 80, 83, 86, 89 (край ду 15 в 16, 89- денна-увага) - пацієнта очерею вище допустимого

Підписи спеціалістів ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 3 (три) 9084

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мелухіна О.В. 18.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис знавця)