

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільненськ
(місце складення)

№ 910

від «13» 08 2026 року

Відповідно до договору від «19» 08 2026 року № БН 01/0001,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газо-
розподілені мережі України", майстер ВГО
Шкаряна Олексій Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 22, вул. Богарова

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Витоки газу
- Відсутній акт перевірки ВК та РВБ
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопро-
воду (склені балкони)
- Не витримані розміри відступу газопроводу від стіни
будівлі (утеплювач)
- Не висунулись фідлери на 3 м від стіни будівлі
(утеплювач)
- Корозія металу у фідлері в кв. 25 на сталевій трубі
- Зовнішній газопровід потребує фарбування
- Крани вводу з вичерпання терміном придатності

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 23; 29; 31

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДВК та ВК - 1 місяць
- Виплати зовнішній газопровід за межі ескелетних балконів - 1 рік
- Збільшити фуглери відгелювання - 1 рік
- Збільшити газопровід та газу арматуру відгелювання, щоб розмір відступу від стіни будівлі був такий як у газопроводу - 1 рік.
- Додатково встановити газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани вводу з вигерти-ми терміном придатності - 1 рік
- Замінити ділення газопроводу - 3(три) доби

Виконано: Вибити газу ліквідовано

- Обернули все перевірили 45 країв, вразили
- Перекладено: 7 контролок; 3 муфти з'єднання

Провести контрольне опресування системи ВБСТ на щільність. Тестування не проводилося допускати норму. Окрім цього кб: 23, 29, 31

Нормальна експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шендіна О.В. 13.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)