

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя.
(місце складення)

№ 191

від «06» 08 2026 року

Відповідно до договору від «05» 08 2026 року № 011 типовий
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія
ДП «Запорізька мережа» ТОВ «Управління майнтенового
обслуговування мережі газопостачання»
Поробна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 182 вул.

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1 Відсутній акт ДВК
- 2 Рослини на газопроводі
- 3 Ділянка газопровода яка проходить через
фасад будівлі потребує заміни на сталеві
кварир: 46, 49, 52, 55, 58; 16, 19, 22, 25, 28
- 4 Необхідно поновити фарбування газопровода
- 5 При ТО ВБСТ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 46, 49, 52, 55, 58;
16, 19, 22, 25, 28

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нарахувати акт ДВК - 1 міс
- Подарувати газопровід - 1 рік
- Прибрати решки з газопроводу - 1 рік
- Забезпечити щільну ділянку газопроводу з дуттером на стояні квартири 16, 19, 22, 25, 28, 46, 49, 52, 55, 58
- Рекомендовано щільно промазати крани на ввідному році

Висновок: Перевірено та обслужено 12 краних
перемішувачів 5 різбдових (сифонних) з'єднань.
При перевірці на щільність парієв пилу
повітря не перевищує допустимі норми
парієв стояні квартир 16, 19, 22, 25, 28 та
46, 52, 55, 49, 58 де парієв пилу перевищує
допустимі норми При то ВБСТ витоки газу
було відновлено

Потребна експлуатація ВБСТ згідно розрешу
з пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребна ОО ОМ 06.08.16

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)