

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 885

від «04» 08 2026 року

Відповідно до договору від «03» 08 2026 року № БН 010001,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газсервіс"
лі мережі України", шифер ВД Шинько Олена
Володимирівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 44, вул. Шинько

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопроводу (скрині балкона)
- Крайні вводи з вигоранням терміном придатності
- Зовнішній газопровід потребує фарбування
- Корозія газопроводу в 16180
- При виконанні ТОВ ВБСГ було виявлено витікання газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 180, 184, 188, 192,
196, 200, 204, 208, 212

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВБ- 1 місяць
- Додержувати газопровід - 1 рік
- Виплати зовнішній газопровід за межі сапунних басейнів - 1 рік
- Рекомендується замінити крани ВБ з вичерпаним терміном придатності
- Потрібні зварювальні роботи - 3 (три) год

Виконано; Витрати газу ліквідовано

- Обстежени та перевірені - 34 крає
- Препаровано: 14 конброгазон, 2 муфтових з'єднання

При перевірці ВБСТ на ційнійсь нагінна тиску не перевищувало допустимого норму. Окрім цього нагінна тиску вище допустимого, 40 м. вод. ст. Корозія металу у КВ180

Доцільна експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104239

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мелешина ОВ  04.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)