

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) При виконанні ТО ВБСТ витрати газу усунути.
- 2) Пофарбувати газокровід - 1 рік.
- 3) Нарані акт перевірки витратами - 1 міс.
- 4) Рекомендовано заміну црбкових країв на кувові - 1 рік.

Виконано: перевірено та замінено 4 црбкових країв; перевірено 4 різбових з'єднань. Виконано контрольне опресування повітря тиском 500 мм. в.ст. Надіями тиску протягом 5хв не перевищуємо допустимую норму та скламо 10 мм. в.ст.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно пункту 3.3 розділу 3 ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 0664403443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:
Задаратешко С.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Згідно актів та реєстрів споживачів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)