

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Запоріжжя
(місце складання)

№ 24

від « 13 » 01 2026 року

Відповідно до договору від « 12 » 01 2026 року № б/н/типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке Філія
ТОВ "Запорізький мережі Чираки" майстер ВБСГ
Почесна Вікторія Вікторівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2Ф
вул. Дніпровська шосе

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Визначити акт ВБСГ
2. Запорізьке Філія потребує фарбування
3. Фасадний покрив прохорить через зашпак
балкони
4. Зашпак Філія 1-й поверх 1-й та 4-й поверх
5. Пробкові краки на фасаді з виконаним терміном
експлуатації
6. Віконні рами фасадні шпак прохорить через фасад
потребує ремонту на кв 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33
7. Краки у стіні ду за не фасаді (не фасаді) потребує ремонту
на стіні по квартирах 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23,
26, 27, 30, 31, 34, 35
8. Зашпак рами, краки, шпак, Філія у під'їзді, невідно
вигляд, визначити можливість виконати Філія та устатку
по кв 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33
2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Мавати акт БРК - 1 місяць
2. Подарувати газопровід - 1 рік
3. Розширити футляри - 3 місяці
4. Ревізійно замінити пробний кранів на об'єкті
протиопи року
5. Ревізійно виміряти об'єм газопроводу за
мерів бачоків протиопи року
6. Забезпечити замінку крана у об'єкті - негайно
7. Забезпечити замінку рідких газопроводів негайно
8. Розширити газопровід у під'їзді - негайно

Висновки! Перевірено та обстежено 10 квартир
Перевірено 3 різновиди 1'варіант при перевірці не
цільність навісних труб на перекинувши розмірну
мерку. Варіант стосовно квартир 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33,
2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35

Порядок експлуатації ВББ згідно пункту 3
пункту 3.3 ПББ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 569 7048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Порядок експлуатації ВББ

13.01.20

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)