

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складання)

№ 111

від « 12 » 02 2026 року

Відповідно до договору від « 11 » 02 2026 року № БФ (типовий),
працівник(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
"Газорозподільні мережі України", майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 24
вул. Тівишнізмокільцева

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів.
- 2) Зашиті фрутлери
- 3) Корозія газопроводу в фрутлері що проходить через фасад будівлі до квартири БВ1
- 4) Під час виконання ТО ВБСГ було виявлено витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. БВ1, БВ4, БВ7, 70, 73

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця.
- 2) Розшити фуглери впродовж 1 місяця
- 3) Замінити гілянку газопроводу що проходить в фуглері через фасад будівлі до квартири №61 негайно.

Рекомендовано замінити пробкові крапи вводу на кульові впродовж 1 року.

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5хв. не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу. Окрім стояка квартир №61, 64, 67, 70, 73, падіння тиску перевищувало допустиме значення. Газ не пущено.

Змащено 18 пробкових крапів вводу, перепаковано 7 муфтових з'єднань. Витоки газу ліквідовані.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу №3 пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 067-920-92-67

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Торан В.С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

12.02.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)