

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 118

від «23» 02 2026 року

Відповідно до договору від «20» 02 2026 року № 81Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька Фірма ДПОВ "Таргос"
"Таргос подполіт меретсі Чиратки"
майстер ВПО Поуредна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16
вул. Гельсінґа

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ФВК
2. Загрозить потребу фарбування
3. Заміти фуги (у темних місцях)
4. Мерсетати виступають вугорного газопровода до стіни (у темних місцях)
5. Мерсетатний виступ фуги
6. Корозія газопровода який проходить через фуги кожна по кв 42, 43, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59. Ділянка газопровода потребує ремонту
7. При ТО ВБСГ було виявлено великі зазори

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 42, 43, 46, 47, 50, 51,
54, 55, 58, 59

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

