

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 82

від «04» 02 2026 року

Відповідно до договору від «03» 02 2026 року № Б/м типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ „Газороз-
подільні мережі України”, маістер ВГО
Шекеріна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 222, пр. Собор-

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). ней-

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ВК
- Непараробався зовнішній газокровід
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газокровіду
(у вигляді задворка) на кінцевій точці газопроводу
- У разі з'явлення права егоруна (залізна придбавка) забавнає про-
веденню ТО краю, з'явля, муфта, контролі
- Виток газу
- Рівень в'язу з вадерканим Вертінама придбавка

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надавати акт перевірки ВК - 1 місяць
- Набарабувати газопровід - 1 рік
- Вилести газопровід за межами придбання - 1 рік
- Вилести вимикаючої пристрої з серматурою за межами крини (надавати вітний довідок) - 1 рік
- Рекомендовано замінити крапи впаду з висер-нашим терміном придатності

Виконано:

- Перевірили та обслужали 14 країв
- Перепанували: 1 муфта з'єднання, 2 комбугації

При перевірці ЄДБСТ на щільність надійне тиску не перевищувало допустимому норму

Локальна енергетика ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шереміна Олександр 04.02.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктування

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)