

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 156

від «04» 03 2016 року

Відповідно до договору від «03» 03 2016 року № Б/Н (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільна
мереша України" майстер ВГО "Мельнич"
Сергій Михайлович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 16, Автозаводська

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки ВК.
- 2) Газопровід потребує фарбування.
- 3) Вибірками крошительна газопровіда.
- 4) Газопровід проходить через заклепи балконом.
- 5) Теплоізоляція зашити фартухи газопровіда.
- 6) Рослини на газопроводі.
- 7) Крами з висерпаними термінами експлуатації.
- 8) Виявлені витіки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Надати акт перевірки ВК - 1 місяць.
- 2) Переарбувати газопровід - 1 рік.
- 3) Закріпити креслатини - 1 рік.
- 4) Зробити обводи балконів - 1 рік.
- 5) Прибрати утворювач біле футлярів - 1 рік.
- 6) Прибрати рослини с газопровіда - 1 рік.
- 7) Замінити крани - 1 рік.

Знастими 35 крашів вводу газу.

Переарбували 7 різьбових з'єднань.

Усунули витік газу.

Проблем контролює опресовування газопровіду тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин на-дічне тиску не перевищувало доцятиме 70 мм вод ст.

Подальша експлуатація газопровіду згідно розділу 3 пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

04.03.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажнів
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)