

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 161

від «06» 03 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № ,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільна мережа Чирків" майстер ВЗТО
Павелка Олена Олександрівна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 65а
вул. Сергія Сікешке

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Обірвані кроки металу
4. Замість футлер на чотв пір'ї
5. Зауська на стові вигораними металевими елементами (дуб)
6. Ділення газопроводу який проходить через футлер фасаду будівлі потребує захіки на квартирах 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247
7. При ТОВ ВБСТ було виявлено витони газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нарадити акт ДВК - 1 місяць
- Нарахувати газопровід - 6 місяців
- Зафіксувати кронштейни - 3 місяці
- Розшити фуги - 3 місяці
- Забудувати ділянку расуви - 1 рік
- Забудувати ділянку ділення газопроводу по кв 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247 - негайно
- Рекомендовано замкнути пробілеві кранів на вкві протягом року

Висновок! Перевірено та облічено 40 праців
всере Перепаново 12 підобок з'явився 20
перевірки не цілкоміть партії тиску не
перевірено допустимі норми. Оптим стови
квартир 215, 219, 223, 227, 231, 235, 239, 243, 247
ре партії тиску перевірено допустимі норми.
20 до ВБСТ вимоги газу були усунути

Горальша експертна ВБСТ згідно журналу з
пункту 3.3 ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Погребна ОО ОМ

06.03.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)