

**АКТ**  
**ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ**  
**СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ**

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 297

від «09» 04 2026 року

Відповідно до договору від «09» 04 2026 року № 8711 Тимошенко,  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке Філія  
ТОВ "Газорозподільна мережа Чиратки" майстер В.В.Д.  
Поредня Олена Олександрівна  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 56 по вул.  
Вул. Довжоробова  
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДВК
2. Заміні футляри № 7 під'їзд
3. Оборвані крошкигетини № 3, 4, 5
4. Газопровід проходить через дахові балкони
5. Крани вквора на столах квартир 109<sup>а</sup>, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141 потребують заміни (поя-  
влені хвостовик)
6. При ТО ВБСТ було виявлено виток газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 109<sup>а</sup>, 113, 117, 121, 125,  
129, 133, 137, 141

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

