

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Нарізати акт перевірки ВК - Гейсаць.
- 2) Зробити обводи балкона - 1 рік.
- 3) Розширити утеплювач біля фуплерів - 1 рік.
- 4) Замінити крани - 1 рік.

Змастили 12 країв вогню газу.
Перенакували 5 різьбових з'єднань.

Замінили витіки газу.

Пробем контролює опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин нафіння тиску не перевищувало допустиме 50 мм вод ст.

Подальша експлуатація газопроводу згідно розділу 3 пункт 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676209732

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мельник С.М. 25.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

згідно актів інструктажнів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)