

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 263

від «02» 04 2026 року

Відповідно до договору від «01» 09 2026 року № Б/и 01/2026,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька фірма ТОВ "Газсервіс"
дітної мережі "Гарайна", майстер ВОО
Шваріна Євген Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28А
вд. Компресорна

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки НК
- Несанкціонований доступ до газопроводу
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопроводу (скелі балкони)
- Висхідні труби мають дощового (утеплювач)
- Відсутній вільний доступ до газопроводу сходових клітин (замість гіпсокартону, закриті тамбури міжклас)
- Витоки газу
- Краї входу з висхідними терміном придатності
- Свічка на газопроводі у кв. 167 (своєрідна труба)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 167, 173, 179, 185, 191,
197, 203, 209, 215

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ВК - 1 місяць
- Вилучити звітний газометр за несправності балонів - 1 рік
- Звітний газометр від двеллювага - 1 місяць
- Надати вільний доступ до газометра сходових клітин - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани входу з вигертаєм першим придатком
- Необхідні зварювальні роботи (свіць) - не пізніше 3 го д.
- Вивести газу ліквідації

Виконано:

- Обслужали та перевірили: 35 країв
- Терміновано: Нрізбових з'єднань, 1 нульове з'єднання

При перевірці ВБСТ на щільність невідносно тиску не перевищувало допустимого норму

Людська експлуатація ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Штепінка ОВ МД

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)