

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 472

від «07» 05 2026 року

Відповідно до договору від «06» 05 2026 року № Б/н тановий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газсервіс"
філія м. Запоріжжя, майстер ВГО
Щерба Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26, вул. Європи
с/кв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Зовнішній газопровід має бути закріплено
- Зовнішній газопровід захищений склепаним балконом
та цегляною кришковою.
- Не витриман висота труб (у теплових)
- Не витриман розмір відступу зовнішнього газо-
проводу від сусідніх будівель (у теплових)
- Висока газу
- Краще вводити з вигоранням терміном призначення
- Відсутній акт перевірки ВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Належати зовнішній газопровід за межами забудови - 1 рік
- Зв'язати труби від опалювача - 1 рік
- Відступ від стіни будівлі до газопроводу повинен дорівнювати ду газопроводу - 1 рік
- Реконструовано замінити крани входу - 1 рік
- Переробити газопровід - 1 рік
- Надати акт ВК - 1 місяць

Виконано: Витоки газу не відомі

- Об'єкту не було перевірено - Грачів
- Переглядати - 0

При перевірці ВКСТ на щільність нагнітання тиску не перевищує допустимий норму

Надана рекомендація ВКСТ згідно ПБСТ, розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 0676104239

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шенкун ОВ [підпис] 07.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

У вигляді пам'ятки отримав:

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)