

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 550

від «21» 05 2026 року

Відповідно до договору від «20» 05 2026 року № Б/Н тлиовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запоріжжя Філія ЖОВ ЖАКОМІОРИЛІВІ
мереті Чираїні маістер ВДЖО
Поробне Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займани посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35 вул. Геторигія

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутність акт ДВК
2. Вінічне газопроводу ду 20 не стоєє квартир
6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 потребує заміни
3. Фасадний газопровід проходить через заміни
балкони
4. При ТО ВБСТ було виявлено витоні газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42,
48, 54

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нарахувати ант. БВК - 1 місяць
- Забезпечити якість фланцю газопровода на стовбі квартири в. 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 - місячно
- Реконструювати заміна пробних країв на створі протягом року
- Реконструювати вентос фасадного газопровода за межі балконів - рік

Висновок: Перевірено та обслужено 14 країв.
Пренаковано 3 різьбових (мудтових) з'єднань.
При перевірці не виявлено надмір тиску не перевищено допустимий норму. Дарім стовби квартири в. 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 де надмірний перевищено допустимий норму. При цьому ВБС було виявлено вентомі году. та ліквідовано

Надання електричного зв'язу користувачу з пункту 3.3 ПБС

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Андрій Олександрович 21.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Зізнює особа Михайло

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)