

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

При виконанні ТО ВБЕТ виробами виготовленими за сумішю;
Повторювати газопровід - 1 рік.
Надати АКТ перевірки безпечної жив-лінії.
Рекомендовано замінити пробкові краї на кушові - 1 рік.

Виконаємо:

Перевірено та замасковано 6 пробкових країв, перепаковано 5 різьбових з'єднань.
Виконаємо контрольні опросування робітником мехом 500 мм. в. с. е. Падіями меху на перевірку фізичному морелу та експерт 10 мм. в. с. е.

Модальна експлуатація ВБЕТ згідно розділу 3 пункту 3.3 МБЕТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік
Контактний робочий телефон представника виконавця) 066 4403443
Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Захарченко С.О. (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)



13.04.26 (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)