

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Запоріжжя
(місце складення)

№ 334

від «17» 04 2026 року

Відповідно до договору від «16» 04 2026 року № Б5 (типовий),
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ
„Газорозподільні мережі України”, майстер ВТО
Таран Володимир Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 20А, Трасесора
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). Толока

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки вентиляційних каналів
- 2) Зашиті фуглери утеплювачем 4шт
- 3) Під час проведення ТО ВБСГ були виявлені витіки газу
- 4) Тиски при контрольному опресуванні по стояку квартир № 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, перевищувало допустиме значення. Газ не пущено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв.Б 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Надати акт перевірки вентиляційних каналів на протязі 1 місяця.

2) Розширити фужери 4 шт. впродовж 1 місяця.

Рекомендовано замінити пробкові крани вводу на кульові, впродовж 1 року.

Змастили 10 пробкових кранив вводу, перелачували 3 муфтові з'єднання.

Витоки газу ліквідовані

Виконали контрольне опресування повітрям тиском 500 мм вод. ст., падіння тиску на протязі 5хв не перевищувало допустиме значення. Виконали пуск газу. Окрім стояка квартир № 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, падіння тиску перевищувало допустиме значення.

Газ не пущено Відсутні споживачі квартир № 1, 9, 13, 21, 29, 33 згідно акту недопуску.

Подальша експлуатація ВБСТ згідно розділу 3.3 пункту 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067-920-92-64

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Таран В.С.

17.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)