

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 545

від «20» 08 2026 року

Відповідно до договору від «19» 08 2026 року № 011 типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запоріжжя ФЛІД ЖОВ"Тарорднорський
морські України" майстер ВБСГ
Почерба Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 153 проєкт. Содерн

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДРК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Дроти на газопроводі
4. Відметсаний розмір до кресл вводе (козирьок) на
стопах квартир 57, 60, 63, 66
5. Крани після реставрації не стоять квартири
52, 50, 48, 46 та 81, 90, 83, 92, 85, 94, 87, 96 та 148, 150, 153
6. Внутрішній газопровід проходить через неметалеві
приміщення
7. При ТО ВБСГ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Нарізати ант ДРК - 1місяць
- Пофарбувати газопровід - 1рік
- Прибрати драти - 1рік
- Забезпечити заміну крапів ввора після реєстрації ду 32 та ду 40 - 3місяці
- Забезпечити вільний доступ (прибрати кошик) або викисти крап - 1рік
- Забезпечити винос внутрішнього газопроводу за межі нежитлових приміщень - 1рік
- Рекомендовано замінити пробовані крапів на ввора протиском газу.

Виконано! Перевірено 23 крапа, облітку 22 крапа переміщено. З робочих (мешканців) з'ясувалося. При перевірці не виявлено напруги напруги тиску повітря не перевищує допустимий норму. При 40 ВБСТ витік газу було ліквідовано.

Потребна евакуація ВБСТ згідно пункту 3.3. АБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1рік

Контактний робочий телефон представника виконавця 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребна 00 00 20.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстрації інспекцій

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)