

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 523

від «18» 05 2026 року

Відповідно до договору від «15» 05 2026 року № 814 між тиновий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке ФМД
ПОВ'язані юридичні особи "Гарантія" майстерство
Поробна Олена Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) № 189 проспекту

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній ант ДВК
2. Газопровід потребує фарбування
3. Кроти на газопроводі
4. Відсутнє шурфове з'єднання на стоси квар-
тир 14, 16, 18, 20
5. Крон вгорі ду40 на стоси квартир 14, 16,
18, 20 потребує заміни
6. Недостатки вістря на в'їзді газопроводу
до балкона 1-ї під'їзду
7. При ТО ВБСГ було виявлено витокі газу.
8. Наявність негерметичного крону ду20 - 3-ї під'їзду

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 14, 16, 18, 20

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДРК - 1 місяць
- Нарахувати газопровід - 1 рік
- Прибрати дроти - 1 рік
- Забезпечити вилучення газопроводу від балона - 1 рік
- Забезпечити заміну протек вентилу із монтажу муфтового з'єднання на стосі квартир 14, 16, 18, 20
- Рекомендовано заміну пробних кроків кроків на вентилі протягом року
- Демонтувати неармований крок - 1 рік

Виконано! Перевірено та обслужено 7 кроків. Нараховано 2 пробних (муфтових) з'єднання. При перевірці на щільність нафтикою тиснувши повітря не перевищало допустимий тиск. Вирішено квартири 14, 16, 18, 20. При то ВССТ виготовлено. Тим було ліквідовано.

Дарина Оксана Іванівна ВССТ підпис розділу з пункту 3.3 ВССТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Посередок ОО ОО

18.05.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстра місця проживання

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)