

АКТ  
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ  
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя  
(місце складання)

№ 395

від «24» 04 2026 року

Відповідно до договору від «23» 04 2026 року № 01 (типовий),  
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія ПАТ "Термотермолі  
мережі України" майстер В.А.О.  
Порубка Олександр Олександрович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 222<sup>Б</sup> проєкт.  
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1 Відсутній ант. ДВК
- 2 Тарифний комірчик фарбований
- 3 Відсутній доступ до кімнати вкоре на  
стоєк квартир 14, 16, 18, 19, 21, 23
- 4 Паркето тищу повітря при контролю-  
ванні опресовані великі щілини  
керми по стоєку квартир 8, 10, 12, 13,  
15, 17
- 5- При ТО ВБСТ було виявлено витік газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 8, 10, 12, 13, 15, 17

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- карати ант ДВХ - 1 шпалеу
- пофарбувати газопровід - 1 рік
- карати доступ до крає ввора на стосі квартир 14, 16, 18, 19, 21, 23 - негайно
- карати доступ до квартир 8, 10, 12, 13, 15, 17 - негайно
- забити щільно всією крає ввора після кожного навантаження, за своєї придурки - 1 рік
- Ремонтовано заміна пробивних проків на ввораі протогом року.

Виконано: Перевірено та обслужено 4 крає із 5. Перемановано 1 рідове з'єднання. При перевірці на щільність наутраке тиску повітря не перевищело допустимую норму. Окрім стосеи квартир 8, 10, 12, 13, 15, 17 де парітне тиску перевищело допустимую норму та стосеи квартир 14, 16, 18, 19, 21, 23 де роботи не по контролюемому окресу валимо не виконувалися.

Нарештє ексшукатант ВВСТ згідно розрну з пункту 3.3. ПБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Нарештє ОО ВВСТ

24.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстру мешканців

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зновника)