

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 688

від «17» 06 2026 року

Відповідно до договору від «16» 06 2026 року № Б/Н (типовий)
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газорозподільні
мережі України" майстер ВТО
Шевчук Сергій Михайлович
(наймусувач суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 47, Героїв

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). НГУ

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Газопровід потребує фарбування.
- 2) Відсутній акт перевірки ДВК
- 3) Обірвані крапчастий газопровід
- 4) Газопровід проходить скрізь закріплені балкони.
- 5) Утеплювачі зашиті футлери.
- 6) На газопроводі закріплені дроти.
- 7) Край з висвітленим терміном експлуатації.
- 8) Висвітлені витічки газу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: №: 1, 5, 9/3, 17, 21, 25,
29, 33.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Пофарбувати газопровід - 1 рік.
- 2) Надати акт перевірки ДБК - 1 місяць.
- 3) Закріпити кріпильники - 1 рік.
- 4) Зробити обводи балконів - 1 рік.
- 5) Розширити устиповак біля футлярів - 1 рік.
- 6) Приєднати дроти с газопровода - 1 рік.
- 7) Замінити крани - 1 рік.

Знадали 9 країв входу газу.

Перепакували 2 муфтових з'єднання.

Перепакували 6 різбових з'єднань.

Звинули виток газу.

Провели контрольне опресовування газопроводу тиском 500 мм вод ст. На протязі 5 хвилин падіння тиску не перевищувало допустиме.

Подальше експлуатація ВБСТ згідно розділу 3.3 ПБСТ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676209752

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шевчук С.М. 17.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно актів інструктажів.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис заповнювача)