

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільнюс
(місце складення)

№ 902

від «11» 08 2016 року

Відповідно до договору від «10» 08 2016 року № БН 010001,
працівником(ами) виконавця робіт Заказчик: ТОВ "Гуртожиток"
дієтні мережі "Гуртожиток", м. Львів ВБСГ
Шенеріна Олена Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10, вул. Богдана
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Висока температура при виконанні ТО
- Відсутній вітний доступ до газопроводу (скрині балкони)
- Не витримано розмір відступу газопроводу від стіни будівлі
(скриньки)
- Відсутні фідери (захисті кабелі)
- Дроти електричні та опівні на газопроводі
- Завищений газопровід поблизу під'їзду
- Краще вводити вигорання терміном призначення
- Корозія металу у фідері

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 10, 13

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДВА та ВК - 1 місяць
- Замістити газопровід за межами склепних балок - 1 рік
- Збільшити газопровід від дренажів - 1 рік
- Збільшити фугтери від дренажів - 1 рік
- Додатково газопровід - 1 рік
- Придбати дроти з газопроводу - 3(три) години
- Замістити крапа вугілля з ватерпасом терміном придатності - 1 рік
- Провести зварювальні роботи по заміні ділянки газопроводу у фугтері - 3(три) години

Висновок: Витрати газу підвідані

- Обстеження та обслуження - 65 країв
- Термакували: 2 зони, 14-контролюючі, 9 муфтових з'єднань

Провести контрольне опрацювання ВВГ надішло тиску, не первинувало доцільнопорну, 0 країв склепа ввар-тур, 10, 13-корозія металу у фугтері. Надішло тиску, склепо 40м. вг.с.

Загальна експлуатація ВВБ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067610 4234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Шваріна ОВ [підпис] 11.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)