

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Вільненськ
(місце складення)

№ 796

від «14» 07 2026 року

Відповідно до договору від «13» 07 2026 року № 89 Ошчиповий,
працівником(ами) виконавця робіт Загородина Дмитро ТОВ, Гуртожит-
подільні мержеї Тараска, майдан ВБС
Шендхін Олена Володимирівна
(наймачуванні суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 89, вул. Шендхін
За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутній акт перевірки ДВК на ВК
- Відсутній вільний доступ до зовнішнього газопроводу (склепні балкони)
- Відірвані кронштейни
- Розриви на газопроводі
- Відсутн газопроводу від зовнішньої стіни будівлі не виступає (звешлює)
- Не виступає розрив виступу фуги (звешлює)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ДБК та ВК - 1 місяць
- Звіряти газопровід від розрах - 1 рік
- Звіряти стіну будинку від утеплення в місцях виступу фуглерів - 1 рік
- Звіряти газопровід від утеплення - 1 рік
- Закріпити крокштейни - 1 рік
- Вимісти газопровід з менш схильних до ризику - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани вводу з вугірними терміном придатності - 1 рік

Висновки: Високі загибелі підвішеної

- Об'єктами та перевірами: крани - 23 шт.
- Перепрошивка: 2 контролери, 2 мультиметри

При перевірці ВБСТ на щільність нагнітання тиску не первинувало допусканий норму

Надання експлуатації ВБСТ згідно ПБСТ розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Мельник ОВ.М

19.04.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис зв'язника)