

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Закарпатськ
(місце складання)

№ 895

від «07» 08 2026 року

Відповідно до договору від «06» 08 2026 року № 8/н дановані,
працівником(ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТОВ "Газсервіс"
діяльні мережі України", майстер ВГО
Шенеркіна Ольга Венедиктівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 18, вул. Історична

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Відсутність сан перевірки БК
- Корозія металу у фугарі
- Крайні вводи з вигнутими термінами придатності
- Відсутній вільний довод дозовий газового газопроводу (прибудови балонів)
- При виконанні ТО всі були вільні вільний газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 108, 111, 114, 117

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- Провести зварювальні роботи по заміні з'єднань газопроводу у фугарі - 3 доби
- Вилучити газопровід за межами придбудов - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани ввходу вгасер-палачи Геріном придатності - 1 рік

Виконано: Виступ газу ліквідовано

- Обстежили та перевірили - 2 крани
- Терміновано: 10 контролок

Провести контрольне опресування ВБЕІ згідно ПБЕІ виконано прохвуд. Тривале тиску не перевищувало допустимий норму. Окрім сталева КВ: 108; 111; 114; 117 - нагріли тиску вище допустимого та склали 40 мл. вод. ст.

Поточна експлуатація ВБЕІ згідно ПБЕІ розділ 3 пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104234

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Михайла Олександрович 07.08.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Згідно актів інструктажів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис змовника)