

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складення)

№ 236

від «17» 07 2026 року

Відповідно до договору від «16» 07 2026 року № Б/п Гановська,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізька філія ТОВ "Газосервіс"
мережі мережі "Горайне", магістер НД
Шеріна Ольга Володимирівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 13, вул. Запорізька

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити). ка

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

Відсутній акт перевірки ВК
Відсутній висвітл фотометрів (звешлювач)
Не вистримано розмір висвітлу газопроводу від стіни
будинку (звешлювач)
Корозія газопроводу у фотометрі
Зовнішній газопровід потребує захарчування
Рекомендовано замінити крани входу вентерсанам
терміном призначено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 40, 44, 48, 52, 56,
60, 69, 68, 72

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт перевірки ВК - 1 місяць
- Збільшити фуглери відщеплювача - 1 рік
- Збільшити газопровід від щеплювача - 1 рік
- Норматувати газопровід - 1 рік
- Рекомендовано замінити крани введу з вихерпача терміном придатності - 1 рік
- (корозія газопроводу у фуглері) - замінити ділянку газопроводу - 3 (три роки)

Висновок: Витрати газу ліквідовані

- Обсягів газу та перевірки: 1 країн В 12
- Переплачено: 5 рубльових з'єднань

При перевірці ВБСТ на щільність незначне
тиснене не перевищувало дозвільної норми
Окрім евакуації аварій: 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64,
68, 72 - 40 м. ВБСТ (корозія газопроводу)

Нормальне експлуатаційне ВБСТ згідно ПБСТ
розділ 3, пункт 3.3

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676104239

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл
природного газу:

З актом ознайомлений:

Шереміна ОВ 17.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)