

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Запоріжжя
(місце складання)

№ 278

від «28» 07 2026 року

Відповідно до договору від «27» 07 2026 року № 81 типовий,
працівником(ами) виконавця робіт Запорізьке філія ТОВ "Енергосервіс"
мережі України майстер Пиредна Олександрівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1305
вул. Косіа

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Відсутній акт ДРК
2. Задопровер потрбует фарбу вени
3. Защити футлери
4. Відсутній досвід до квартир 37, 40, 43, 46, 49
для проведення контрольного опресування
5. Щодо ТО ВБСГ було виявлено витокі газу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: 37, 40, 43, 46, 49

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акт ДРК - 1 акт
- Нарадити газопровід - 1 рік
- Розширити фитинги - 3 міс
- Рекомендовано замінити пробоєвий кранів на ввіді прошлым року
- Надати доступ для виконання контролю опресування - негайно

Виконано! Перевірено та обслужено вкранів. Перевірено 7 пробоєвих з'єднань. При перевірці на щільність парієтис тиску не перевищало допустимому норму. Оптимістично квартир 37, 40, 43, 46, 49 це перевірка на щільність не проводилась. При 70 ВБС 5 витоні гару було ліквідовано

Порешає експлуатації ВБС згідно розуму з пункту 3.3 ВБС

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 1 рік

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0675697048

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який відновив розподіл природного газу:

З актом ознайомлений:

Потребна 00 0001 28.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

згідно реєстраційних актів

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)